




Le boîtier électronique avec les 3 cartes de puissance et l'interface de commande à PIC 16F84. Cet ensemble permet de commander 3 axes afin de rendre le taillage totalement automatique :